




Overgangs samle muffe
type MSS 130 / 150
3x1-leder PEX-kabel til
3-leder PEX-kabler indtil 17,5 kV

DESITEK**MONTAGEVEJLEDNING****Generel vejledning:**

Montage på mellemfspændingskabler bør kun udføres af passende uddannet personale med det fornødne kendskab til relevante sikkerhedsforskrifter.

Gennemlæs hele vejledningen inden montagen påbegyndes.

Undgå overdreven brug af rensevæsker.

3x1 PEX-kabel**Presforbinders indstiksdybde****1x3 PEX-kabel****3-leder PEX-kabler klargøring !**

Aftag yderkappen på 350 cm fra enden.




Fjern beviklingen af mylar tape m.v.

Fjern Cu-folie som kortslutter skærmtredene.

Bøj skærmtredene tilbage langs kabelkappen og fastgør evt. med tape.
Evt. fyldstrenge og separator tape afklippes ved kabelkappekanten.

Pas på at Cu-folien ikke efterlader skarpe kanter.






Den stripbare isolations skærm aftages på 160 mm fra enden på hver fase.




PEX-isolationen aftages på længde svarende til presforbinderenes indstiksdybde (+ 5 mm hvis værktøjet kræver det, f.eks. ved dorn presning)



Anbring krymperør til gendannelse af yderkappen over det 3-leder kabel.

Kanten af det stripbare lag bevikles med gul feltstyrende mastik ca. 10 mm på isolationen og ca. 5 mm på det stripbare lag i en jævn konus form der afsluttes tynd og lige på den rengjorte PEX isolation.



1-leder PEX-kabler klargøring !

På hver af de tre 1-leder PEX kabler aftages yderkappen på ca. 500 mm. Skærmtredende bøjes tilbage langs kablet og kablerne afkortes til 250 mm fra kabelkappekanten.

Det stripbare lag fjernes på 160 mm fra enden så der forbliver 90 mm tilbage af det stripbare lag.



Afisoler hver ledet svarende til presforbinderenes indstiksdybde (+ 5 mm hvis der anvendes matrice og dorn presning).



Kanten af det stripbare lag bevikles med gul feltstyrende mastik ca. 10 mm på isolationen og ca. 5 mm på det stripbare lag i en jævn konus form der afsluttes tynd og lige på den rengjorte PEX isolation.



Først anbringes de 3 trykslanger (523-50/17-150) på hver 1-leder, hvorefter alle tre kabler føres gennem forgreningsformgodsets (CCBR 2145) fingre så den store diameter vender mod samlingerne.

Dernæst anbringes på hvert 1-leder kabel et af de tre sæt krympeslanger til genopbygning over presforbinderne og kablerne samles med presforbindere eller knækskrueforbindere.

Pres og aftør overskydende fedt og fjern evt. grater. Fyld dornhuller med gul mastik eller kit.



Presforbinderne bevikles med gul mastik SGM 25 til en diameter lidt større end PEX-isolationen og max. 5 mm ind på ledederisolationsen på hver side .

Kanten af den ledende slange bevikles med gul mastik SGM25W100. Ca. 10 mm af den ledende slange og ca. 10 mm af ledederisolationsen på APB-kablet bevikles med en konusform, der afsluttes med en tynd lige kant på hverfase.

Efter bevikling med gul mastik indsmøres beviklingerne over presforbindene med det medfølgende silikone fedt.



Placer den sorte inderste feltstyrende slange så den dækker splejseområdet og ligeligt det stripbare lag og beviklingerne med gul mastik på hver side på alle tre faser og krymp.
Fortsæt omgående.

Placer dernæst de inderste røde isolationsslanger på hver fase så de dækker de sorte feltstyrende slanger og krymp.
Fortsæt omgående.

Placer de sidste tre røde isolationsslanger over de første røde slanger og krymp med det samme for at udnytte varmen indefra.
Fortsæt omgående.

De 3 sorte ledende slanger anbringes over de varme røde isolationsslanger og krympes omgående, hvorved det udvendige skærmlag er genoprettet.



Skærmlægningerne samles med en presforbinder og lægges jævnt fordelt på diameteren i muffsens længde. Cu-nettet vikles om hele splejsningen fra kabelkappekanten på 3-lederkablet til kabelkappekanterne på 1-lederkablerne, hvorved man undgår skarpe spidser m.v.

Anbring 1 omgang af den tykke sorte mastik S1061-8-500 omkring hver 1-leder kabel brug evt. beskyttelsespapir på de 2 af ledene.



Fjern evt beskyttelsespapir og tryk de tre 1-ledere sammen og vikl resten af mastik stykket på + ca. halvdelen af det sidste stk. sorte tykke mastik.
S1061-8-500

Træk yderslangen på plads så den dækker mastikbeviklingen og krymp.

Når yderslangen er kølet lidt af vikles resten af det tykke sorte mastik S1061 omkring yderkappen ca. 30 mm inde fra kanten.

Forgreningsformgodset CCBR2145 placeres over mastikken og yderkappen og krympes.

De tre trykslanger 523-50/17-150 med lim anbringes over forgreningsformgodsets fingre og krympes.

NB! Pas på at de ikke malker af.

Anbring evt. en kabelbinder omkring de 3 1-lederkabler for at samle og aflaste CCBR2145.

Muffen er færdig og lægges på plads og efter nogle minutters afkøling kan den belastes.

