


**4-leder kværkkrympesæt****type KKS1**Med *ledende* krympeslangeLEVERANDØR  
AF  
SIKKERHED...**DESITEK**MONTAGEVEJLEDNING **Generel vejledning:**

Montage på mellemspændingskabler bør kun udføres af passende uddannet personale med det fornødne kendskab til relevante sikkerhedsforskrifter.

Gennemlæs hele vejledningen inden montagen påbegyndes.

Anvend kun godkendt specialværktøj til fjernelse af kabelkappe, skærmlag og EPR-isolation.

Undgå overdreven brug af rensesvæsker.



*KKS1 vist med skærmlaget fjernet, feltstyrende mastik monteret og klar til montage af den valgte type endearslutning eller stik.*



Fjern kabelkappen til den nødvendige længde for tilslutning på det aktuelle anlæg.

**KKS1** for indendørs brug kan anvendes fra kortest mulig faselængde til max. længde af krympeslange. Krympeslangen kan afkortes på længde både før krympning og med forsigtighed efter krympning til færdig længde.

Krympeslangen kan også forlænges ved almindelig overlappning.



Førgreningsformgodset anbringes i kværken.


Førgreningsformgodset krympes.  
Først på kroppen over kabelkappen og dernæst på fingrene ned over faserne.



Anbring de 4 ledende krympeslanger.

Krympeslangerne til faselederne kan evt. tilpasses i længde, så de dækker førgreningsformgodsets fingre og op til L1 +K\* mål (L1 mål ved vinkelstik) på hver fase, hvorefter de krympes.  
Jordlederen dækkes i hele sin længde.

L1- og K\*- mål tages fra montagevejledningen for den valgte type endeafslutning eller vinkelstik.



Kablet kan herefter betragtes som 4 stk "1-leder kabler".

Følg montagevejledningen for den valgte type afslutning.